Edifício de Habitação

SCE298077740 Válido até 25/01/2033



IDENTIFICAÇÃO POSTAL

Morada AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO PORTO, 134, 3.º Localidade OVAR

Freguesia OVAR, S.JOÃO, ARADA E S.VICENTE DE PEREIRA JUSÃ

Concelho OVAR GPS 40.872350, -8.674239

IDENTIFICAÇÃO PREDIAL/FISCAL

Conservatória do Registo Predial de OVAR Nº de Inscrição na Conservatória 1228

Artigo Matricial nº 9089 Fração Autónoma D

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Área Total de Pavimento 98,93 m²

Este certificado apresenta a classificação energética deste edifício ou fração. Esta classificação é calculada comparando o desempenho energético deste edifício nas condições atuais, com o desempenho que este obteria nas condições mínimas (com base em valores de referência ou requisitos aplicáveis para o ano assinalado) a que estão obrigados os edifícios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edifício e a eficiência na utilização de energia, incluindo o contributo de fontes renováveis. São apresentados comparativamente a um valor de referência e calculados em condições padrão.

Aquecimento **Ambiente**

45 kWh/m² ano Referência: Edifício: 129 kWh/m²,ano Renovável - %

eficiente que a referência

Arrefecimento **Ambiente**

Referência: 2.8 kWh/m² ano Edifício: 4.2 kWh/m²,ano Renovável - %

47% MENOS eficiente que a referência

Água Quente Sanitária

Referência: 19 kWh/m².ano Edifício: 26 kWh/m² ano Renovável - %

eficiente que a referência

CLASSE ENERGÉTICA

Mais eficiente

Dez. 2013 2021

Mínimo:

Edifícios Novos

Mínimo: Grd. Renovação

0% a 25%

26% a 50%

51% a 75%

76% a 100%

101% a 150%

151% a 200%

201% a 250%

Mais de 251%

237%

ENERGIA RENOVÁVEL

Contributo de energia renovável no consumo de energia deste edifício.

Emissões de CO2 estimadas devido ao consumo de energia.





EMISSÕES DE CO2

5,66

Entidade Gestora







Tipo

Certificado Energético

Edifício de Habitação SCE298077740



DESCRIÇÃO SUCINTA DO EDIFÍCIO OU FRAÇÃO

Fracção destinada a habitação, localizada no interior de uma zona urbana, a menos de 5km da costa, num edifício em propriedade horizontal. Localiza-se no último piso e é composta por dois pisos, sendo que tem como espaços úteis no primeiro piso dois quartos, cozinha, sala, circulações e duas instalações sanitárias e no segundo piso duas salas, instalação sanitária e circulação ou seja, tipologia T2. Tem como espaços não úteis o desvão da cobertura, espaços comuns e arrumos. Orientação das fachadas a Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Tem inércia térmica média e ventilação natural. Não tem colectores solares nem sistemas de climatização. Tem termoacumulador elétrico como sistema de água quente sanitária. Tem sombreamentos provocados por elementos de horizonte e elementos do próprio edifício.

COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITAÇÃO

Descrição das Principais Soluções

Descreve e classifica o comportamento térmico dos elementos construtivos mais representativos desta habitação. Uma classificação de 5 estrelas, expressa a referência adequada para esses elementos, tendo em conta, entre outros factores, as condições climáticas onde o edifício se localiza.

Про	Descrição das Principais Soluções	Ciassificação
	Parede simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960)	***
PAREDES	Parede simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960)	***
00050511040	Cobertura horizontal sem isolamento térmico	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$
COBERTURAS	Cobertura inclinada sem isolamento térmico	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$
PAVIMENTOS		
	Janela Simples com Caixilharia metálica sem corte térmico com vidro simples e com proteção solar pelo exterior	****
JANELAS	Janela Simples com Caixilharia metálica sem corte térmico com vidro simples e com proteção solar pelo exterior	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$


Soluções sem isolamento, referem-se a soluções onde não existe isolamento térmico ou que não foi possível comprovar a sua existência. A classificação de janelas, inclui o contributo de eventuais dispositivos de oclusão noturna.

Pior Chinhih Melhor *****

Classificação

PERDAS E GANHOS DE CALOR DA HABITAÇÃO

Os elementos construtivos contribuem para o consumo de energia associado à climatização e para o conforto na habitação. A informação apresentada, indica o contributo desses elementos, bem como, os locais onde ocorrem perdas e ganhos de calor.



Entidade Gestora







Edifício de Habitação SCE298077740



PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e têm como objectivo a melhoria do desempenho energético do edifício. A implementação destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, poderá contribuir para uma melhoria na classificação energética.

Nº da Medida	 Aplicação 	Descrição da Medida de Melhoria Proposta	٠	Custo Estimado do Investimento	Redução Anual da Fatura Energética	•	Classe Energética (após medida)
1	\bigcirc	Isolamento térmico em paredes exteriores - aplicação pelo interior com revestimento leve		900€	até 200€		E
2	\bigcirc	Isolamento térmico em paredes interiores - aplicação pelo interior com revestimento leve		2 800€	até 300€		E
3		Isolamento térmico de cobertura inclinada - aplicação nas vertentes sobre a estrutura resistente da cobertura inclinada		1 800€	até 615€		D
4	\bigcirc	Substituição de vãos envidraçados existentes por novos vãos envidraçados de classe energética A (classificação CLASSE+)		4 000€	até 70€		E
5		Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema de ar condicionado (bomba de calor) split, multisplit ou VRF com elevada classe energética, para climatização		7 500€	até 1 740€		D

Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes páginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA



Representa o impacto a nível financeiro e do desempenho energético na habitação, que este conjunto de medidas de melhoria terá, se for implementado.



17 000€

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO INVESTIMENTO



até 1 995€

REDUÇÃO ANUAL DA FATURA



CLASSE ENERGÉTICA APÓS MEDIDA

RECOMENDAÇÕES SOBRE SISTEMAS TÉCNICOS


Os sistemas técnicos dos edifícios de habitação, com especial relevância para os equipamentos responsáveis pela produção de águas quentes sanitárias, aquecimento e arrefecimento são determinantes no consumo de energia. Face a essa importância é essencial que sejam promovidas, com regularidade, ações que assegurem o correto funcionamento desses equipamentos, especialmente em sistemas com caldeiras que produzam água quente sanitária e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar condicionado. Neste sentido, é recomendável que sejam realizadas ações de manutenção e inspeção regulares a esses sistemas, por técnicos qualificados. Estas ações contribuem para manter os sistemas regulados de acordo com as suas especificações, garantir a segurança e o funcionamento otimizado do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situações de aquisição de novos equipamentos ou de substituição dos atuais, deverá obter, através de um técnico qualificado, informação sobre o dimensionamento e características adequadas em função das necessidades. A escolha correta de um equipamento permitirá otimizar os custos energéticos e de manutenção durante a vida útil do mesmo.

Estas recomendações foram produzidas pela ADENE - Agência para a energia. Caso necessite de obter mais informações sobre como melhorar o desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agência ou um técnico qualificado.

Entidade Gestora







Edifício de Habitação SCE298077740



DEFINIÇÕES

Energia Renovável - Energia proveniente de recursos naturais renováveis como o sol, vento, água, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilização para suprimento dos diversos usos no edifício contribui para a redução do consumo de energia fóssil deste.

Emissões CO2 - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos diversos usos considerados no edifício.

Valores de Referência - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cenário de referência determinado para efeito de comparação com o edifício real.

Condições Padrão - Condições consideradas na avaliação do desempenho energético do edifício, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior de 18°C na estacão de aquecimento e 25°C na estacão de arrefecimento, bem como o aquecimento de uma determinada quantidade de áqua quente sanitária, em função da tipologia da habitação.

INFORMAÇÃO ADICIONAL


Tipo de Certificado Existente

Nome do PQ PEDRO MIGUEL MIDÕES NUNES

Número do PQ PQ01158

Data de Emissão 25/01/2023

Morada Alternativa Avenida Bombeiros Voluntários do Porto, 134, 3.º



NOTAS E OBSERVAÇÕES

A classe energética foi determinada com base na comparação do desempenho energético do edifício nas condições em que este se encontra, face ao desempenho que o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referência. Considera-se que os edifícios devem garantir as condições de conforto dos ocupantes, pelo que, caso não existam sistemas de climatização no edifício/fração, assume-se a sua existência por forma a permitir comparações objetivas entre edifícios.

Os consumos efetivos do edifício/fração podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupação e padrões de comportamento dos utilizadores.







Edifício de Habitação SCE298077740



Esta secção do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificação do edifício/fração. Esta informação encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climáticos relativos ao local do edifício, bem como as soluções construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imóvel. As soluções construtivas e sistemas técnicos encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informação recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicação dos valores referenciais ou limites admissíveis (quando aplicáveis).

RESUMO	D DOS PRINCIPAIS INDICADORES		DADOS CLIMÁTICOS	
Sigla	• Descrição	• Valor / Referência	Descrição	• Valor
Nic	Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (kWh/m².ano)	128,6 / 45,1	Altitude	6 m
Nvc	Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento (kWh/m².ano) 12,5 / 8,5	Graus-dia (18º C)	1289
Qa	Energia útil para preparação de água quente sanitária (kWh/ano)	1 783,0 / 1 783,0	Temperatura média exterior (I / V)	9,7 / 20,7 °C
Wvm	Energia elétrica necessária ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano)	0,0	Zona Climática de inverno	I1
Eren	Energia produzida a partir de fontes renováveis para usos regulados (kWh/ano	0,0 / 0,0*	Zona Climática de verão	V2
Eren, ext	Energia produzida a partir de fontes renováveis para outros usos (kWh/ano)	0,0	Duração da estação de aquecimento	6,2 meses
Ntc	Necessidades nominais anuais globais de energia primária (kWh _{ep} /m².ano)	397,6 / 167,4	Duração da estação de arrefecimento	4,0 meses

 $^{^{\}star}$ respeitante à contribuição mínima a que estão sujeitos os edifícios novos ou grandes intervenções, quando aplicável

	Área Total	Coeficier	nte de Transmissão [W/m².ºC]	Térmica*
Descrição dos Elementos Identificados	• e Orientação [m²]	Solução •	Referência	• Máximo
Paredes ———————————————————————————————————				
Paredes exteriores com uma espessura de 40cm, cuja constituição se desconhece, pelo facto que se seguiram os valores do Quadro II.3 — Parede rebocada posterior a 1960, dos "Valores por defeito". U=0,96 W/m2°C que sofreu um agravamento de 35% por não se conseguir dentificar e medir as pontes térmicas planas e cor exterior média. Valor calculado com base na Nota Técnica e verificação no local.	4,6 N 8,0 35	0,96	0,50	-
Parede interior de separação dos espaços úteis dos arrumos, com uma espessura de 10cm cuja constituição se desconhece, pelo facto que se seguiram os valores do Quadro II.3 — Parede rebocada posterior a 1960, dos "Valores por defeito". U=1.47W/m2°C que sofreu um agravamento de 85% por não se conseguir identificar e medir as pontes térmicas planas. /alor calculado com base na Nota Técnica e verificação no local.	9,4	1,47 ★☆☆☆☆	0,50	-
Parede interior de separação dos espaços úteis dos espaços comuns, com uma espessura de 20cm cuja constituição se desconhece, pelo facto que se seguiram os valores do Quadro II.3 — Parede rebocada posterior a 1960, dos "Valores por defeito". U=1.16W/m2°C que sofreu um agravamento de 85% por não se conseguir identificar e medir as pontes térmicas planas. Valor calculado com base na Nota Técnica e verificação no local.	46,2	1,16 ★★☆☆☆	0,50	-
Parede interior de separação dos espaços úteis do desvão da cobertura, com uma espessura desconhecida cuja constituição se desconhece, pelo facto que se seguiram os valores do Quadro II.3 — Parede rebocada posterior a 1960, dos "Valores por defeito". U=1.47W/m2°C que sofreu um agravamento de 35% por não se conseguir identificar e medir as pontes térmicas planas. Valor calculado com base na Nota Técnica e verificação no local.	4,4	1,47 ★☆☆☆☆	0,50	-
Parede interior de separação dos espaços úteis da marquise, com uma espessura de 40 cmcuja constituição se desconhece, pelo facto que se seguiram os valores do Quadro II.3 — Parede rebocada posterior a 1960, dos "Valores por defeito". U=0,88W/m2°C que sofreu um agravamento de 35% por não se conseguir identificar e medir as pontes térmicas planas. Valor calculado com base na Nota Técnica e verificação no local.	9,4	0,88	0,50	-

Coberturas

Entidade Gestora







Edifício de Habitação SCE298077740



Cobertura exterior inclinada, cuja espessura e constituição se desconhece, pelo facto que se seguiram os valores do Quadro III dos "Valores por defeito", para uma cobertura pesada inclinada. U=3.40 W/m2°C e cor 0,40 37,0 3,40 exterior clara. Valor calculado com base na Nota Técnica e verificação no local. Cobertura interior na separação dos espaços úteis do desvão da cobertura e arrumos, cuja espessura e constituição se desconhece, pelo facto que se seguiram os valores do Quadro III dos "Valores por defeito", para uma 39,8 2,25 0,40 cobertura pesada horizontal. U=2.25 W/m2°C. Valor calculado com base na Nota Técnica e verificação no local.

Medida de Melhoria

Isolamento térmico em paredes exteriores - aplicação pelo interior com revestimento leve

Aplicação de 6cm de XPS nas paredes exteriores pelo interior, revestida com gesso cartonado com 1.5cm de espessura, conduzindo a um valor do coeficiente de transmissão térmica de 0.37W/(m2.°C)

•	Uso	•	Novos Indicadores de Desempenho	•	Outros Benefícios		
	8		159% MENOS eficiente		ENR	TER	ACU
	8		43% MENOS eficiente		PAT	QAI	SEG
			38% MENOS eficiente		FIM	REN	VIS
					В	enefícios ident	ificados

Medida de Melhoria



Isolamento térmico em paredes interiores - aplicação pelo interior com revestimento leve

Uso

Aplicação de 4cm de XPS nas paredes interiores pelo interior, revestida com gesso cartonado com 1.5cm de espessura, conduzindo a um valor do coeficiente de transmissão térmica de 0.42, 0,39 e 0,36W/(m2.°C)

The second second	
144% MENOS eficiente	ENR
74% MENOS eficiente	PAT
38% MENOS eficiente	FIM
	MENOS eficiente 74% MENOS eficiente 38% MENOS

Novos Indicadores de

Desempenho

Outros Benefícios




















^{*} Menores valores representam soluções mais eficientes.



Edifício de Habitação SCE298077740



Medida de Melhoria

3

Isolamento térmico de cobertura inclinada - aplicação nas vertentes sobre a estrutura resistente da cobertura inclinada


Aplicação de 10cm de XPS nas coberturas exteriores inclinadas nas vertentes, conduzindo a um valor do coeficiente de transmissão térmica de 0.33W/(m2.°C).

•	Uso	٠	Novos Indicadores de Desempenho	•	Outros Benefícios		
	&		107% MENOS eficiente		ENR	TER	ACU
	⇔		1% MAIS eficiente		PAT	QAI	SEG
			38% MENOS eficiente		FIM	REN	VIS
					В	enefícios identi	ificados

VÃOS ENVIDRAÇADOS						
Descrição dos Elementos Identificados	Área Total e Orientação		ransmissão *[W/m².ºC]	Fato	Fator Solar	
Descrição dos Elementos Identificados	[m²]	Solução •	Referência	Vidro	 Global 	
Vão envidraçado exterior, vertical, simples, com caixilharia metálica sem corte térmico de correr. Vidro simples incolor. Nos dispositivos de protecção solar tem persiana de réguas plásticas exterior de cor clara e tem elementos de sombreamento. O valor do coeficiente de transmissão térmica é de U=4,10 W/(m2.°C). O factor solar do vidro é de 0.88 e de 0.07 com a protecção móvel activada a 100%. Não tem dispositivos permanentes de protecção. Valores calculados com base na ITE 50 do LNEC e ainda no Despacho n.º 15793-K/2013. persiana de réguas plásticas exterior de cor clara	3,1 N N 3,1	4,10	2,80	0,78	0,07	
Vão envidraçado exterior, horizontal, simples, sem caixilharia fixo. Policarbonato. Não tem dispositivos de protecção solar e tem elementos de sombreamento. O valor do coeficiente de transmissão térmica é de U=4,35 W/(m2.°C). O factor solar do vidro é de 0.78 e de 0.78 com a protecção móvel activada a 100%. Não tem dispositivos permanentes de protecção. Valores calculados com base na ITE 50 do LNEC e ainda no Despacho n.º 15793-K/2013. Não tem dispositivos de protecção solar	N H 0,6	4,35	2,80	0,78	0,78	
Vão envidraçado interior, vertical, simples, com caixilharia metálica sem corte térmico de correr. Vidro simples incolor com 4mm de espessura. Nos dispositivos de protecção solar tem persiana exterior de lâminas plásticas e tem elementos de sombreamento. O valor do coeficiente de transmissão térmica é de U=3,0 W/(m2.°C). Valores calculados com base na ITE 50 do LNEC e ainda no Despacho n.º 15793-K/2013.de protecção. persiana exterior de lâminas plásticas	6,7	3,00 ★★★☆☆	2,80		-	

^{*} Menores valores representam soluções mais eficientes.







Edifício de Habitação SCE298077740



Medida de Melhoria

4

Substituição de vãos envidraçados existentes por novos vãos envidraçados de classe energética A (classificação CLASSE+)

Substituição das caixilharias existentes e vidros por caixilharia metálica com corte térmico da classe de permeabilidade ar ao 4 e vidro duplo incolor 4+16+5mm de espessura mantendo as protecções solares. Os novos coeficientes de transmissão térmica são de 2.5 W/(m2.ºC). Os novos factores solares serão de 0.75 sem protecção solar e 0.04 com protecção.

Uso	•	Novos Indicadores de Desempenho	•	Outros Benefíci		cios
8		182% MENOS eficiente		ENR	TER	AC
⊗		47% MENOS eficiente		PAT	QAI	SEC
		38%				

		•	Benefícios identificados
--	--	---	--------------------------

SISTEMAS	TÉCNICOS E	VENTILAÇÃO

Descrição dos Elementos Identificados

Uso

Consumo de Energia Instalada [kWh/ano] [kW]

Solução Máximo

Termoacumulador

Termoacumulador eléctrico da marca junkers, modelo ES 50 6 e com potência térmica de 1,5kW e eficiência desconhecida. Não tem isolamento na tubagem de água quente. O controlo e medição das instalações são feitos no próprio aparelho. Está em bom estado.

Sistema do tipo Termoacumulador, composto por 1 unidade, com uma potência para águas quentes sanitárias de 1,50 kW.

2 589,64 1,50

MENOS

*Valores menores representam soluções mais eficientes.

Taxa nominal de renovação de ar (h-1)

Descrição dos Elementos Identificados

Ventilação

Ventilação natural com 0.54rph,i e 0.60 rph,v. Altitude de 6m e distância à costa inferior a 5km. Caixilharia sem classificação; sem dispositivos de admissão de ar nas fachadas; caixas de estore nos vãos envidraçados e

Uso

0,54

Novos Indicadoros do

Solução

0,50

Mínimo

Medida de Melhoria



duas condutas para exaustão natural.

Substituição do equipamento atual e/ou instalação de sistema de ar condicionado (bomba de calor) split, multisplit ou VRF com elevada classe energética, para climatização

Colocação de um sistema de ar condicionado do tipo inverter com classe energética A para climatização, em todos os espaços úteis da fracção com permanência, com COP de 4.65 e EER de 7,00 e potência inferior a 25kW.

•	Uso	•	Desempenho Desempenho	•
	&		108% MENOS eficiente	
	⊗		37% MAIS eficiente	
	(a)		38% MENOS eficiente	

Outros Benefícios













Entidade Gestora








Edifício de Habitação SCE298077740



Legenda:

Uso





Arrefecimento (a)
Ambiente



Água Quente Sanitária



Outros Usos (Eren, Ext)



Ventilação e Extração

Outros Benefícios

Outros benefícios que poderão ocorrer após a implementação da medida de melhoria



Redução de necessidades de energia



Prevenção ou redução de patologias



Facilidade de implementação



Melhoria das condições de conforto térmico



Melhoria da qualidade do ar interior



Promoção de energia proveniente de fontes renováveis



Melhoria das condições de conforto acústico



Melhoria das condições de segurança



Melhoria da qualidade visual e prestígio







